

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE Comiston</b>		Particular <input type="checkbox"/>	Flotilla <input type="checkbox"/>	OdeS	ID
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P. <b>38670</b>	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada Ll. 3/4 N <input checked="" type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida Ll. 3/4 N <input checked="" type="checkbox"/> 1/4	
Año <b>2008</b>	Marca <b>Chevrolet</b>	Modelo <b>Silverado</b>	Color <b>Blanco</b>	Placas <b>GV-6379-C</b>	# Económico <b>88137</b>
Km Entrada <b>273,942 Km</b>	Km Salida <b>273,942 Km</b>	VIN <b>36CEC14x48M101786</b>			

D = Dañada O = Operacional F = Falta Objeto	✓ = Sin Daño Visible R = Reparación Necesaria N/A = No Aplica
---	---

### CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon /
Tablero	✓			Quemacocos /
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos /
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos /
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador /
Radio	✓			Espejo Retrovisor /

### VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	/
Antena/teléfono	/	Guardafangos	/
Antena/C.B.	/	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	/	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/

SI NO

☒ Decolorada

☒ Color no Igualado

☒ Exceso de Rayones

☒ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☒ Emblemas completos

SI NO





☐ Logos en buen estado

☐ Exceso de rociado





☒ Daños por granizo

☐ Lluvia ácida

Notas:

---



---



---



---



---

Indicaciones del Cliente:

---



---



---



---



---

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.


Recibo por

---

Firma del Cliente


---



CAR FEN AND BEYOND, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO, P.O. BOX 1001, P. 76100, TAPACHULA, CHI.  
TEL: (961) 301 5177 - 320 9170

NE 1601





# DIAGNÓSTICO TÉCNICO



Nombre: CFE Comistas		Fecha: 16-04-24	VIN: 3GCEC1A48M101786	
Año: 2008	Marca/Modelo: Chevrolet Silverado	Color: Blanco	Placas: 6V-6379-C	Económico: 88137
Nombre del Técnico: Jaro, Fernando			Kilometraje: 273,942 Km	

## FALLAS REPORTADAS:

- Sin Potencia
- Se apaga
- No enciende

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PINTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1		1	Escanear revisionar cambio de cables			\$2300
2			buja cambio sensor oxigeno			
3			calibrar cuerpo de aceleracion			
4			reparar cableado			
5						
6	1		2go cables buja silverado			\$790
7	1		Sensor oxigeno			\$988
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$4,078

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: