



Comisión Federal de Electricidad

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO  
ZONA DE DISTRIBUCION SALVATIERRA

CENTRO DE TRABAJO	DP10B
NUM. ECONOMICO	95720
KILOMETRAJE	222838

FECHA	9-Octubre-2023
MARCA	Chevrolet
ADSCRIPCION	Acambaro

DESCRIPCION DE ANOMALIA

AFINACION	
LLANTAS	
FRENOS	
ALINEACION Y BALANCEO	
CLUTH	
DIRECCION	
SUSPENSION	

FALLA MOTOR	
SISTEMA ELÉCTRICO	
TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL	
HOJALATERÍA	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	X
OTROS	

OBSERVACIONES

En la revision matutina del vehiculo se detecto que el deposito del refrigerante del vehiculo se encontraba vacío, sospechando posible calentar al motor se dejo tabo en la calanti detectando vapor de agua en el tubo de escape, se acelera una vez para confirmar y pronto un chorro abundante de agua por el tubo de escape. Se dio aviso al responsable de la seguridad (Abraham) y a mi jefe inmediato (Lic. Eduardo)

REPORTÓ

Alfonso Cervantes

OPERADOR

ENTERADO

Jefe Centro de Trabajo