

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Número		Secretaría de Seguridad Pública		Particular	GdeS		ID:
Dirección				Flotilla	Estado		Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido	
Email		Armando Mateo				Fecha: 25/07/23 AM	
				Gasolina entrada	Gasolina salida		Hora: 02:10 PM
Año	Marca	Modelo	Color	Placas	# Económico		Compromiso para
2021	DODGE	RAM 1500	Blanco	MC-239 AH	21-16		Fecha: AM
Km Entrada		Km Salida	VIN	Hora: PM			
87232			3C6SRBD	Salida			
			TGMG686729	Fecha: AM			

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
Asientos	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
Consola Central	<u>D</u>			Claxon <u>✓</u>
Tablero	<u>✓</u>			Quemacocos <u>N/H</u>
Toldo	<u>✓</u>			Elevadores Eléctricos <u>✓</u>
Luces Interiores	<u>✓</u>			Seguros Eléctricos <u>✓</u>
Tapetes (# <u>4</u> )	<u>✓</u>			A.C./Climatizador <u>✓</u>
Radio	<u>✓</u>			Espejo Retrovisor <u>✓</u>

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	—	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	—	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	—	Espejos Laterales	✓

**VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI NO

- ☒ ☐ Llanta de Refacción
- ☒ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☒ ☐ Gato
- ☒ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☒ ☐ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas








### CONDICIONES DE PINTURA

	SI	NO
1. The company has a clear vision and mission statement.		
2. The company has a strong leadership team.		
3. The company has a solid financial foundation.		
4. The company has a diverse and talented workforce.		
5. The company has a strong commitment to innovation.		
6. The company has a strong reputation in its industry.		
7. The company has a strong customer base.		
8. The company has a strong focus on sustainability.		
9. The company has a strong social responsibility program.		
10. The company has a strong ethical framework.		

- |                                     |                                     |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Decolorada            |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Exceso de Rayones     |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Carrocería con golpes |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Emblemas completos    |

SI NO

- |                                     |                                     |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado    |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida         |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |



Notas:

indicaciones del Cliente:

Suspension trasera  
Frenos

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Armando Mateo Garduño  
Firma del Cliente



AKUMAS

SCD IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. FRONTERA, C.P. 58197, ACAPULCO, GRO.  
TEL. (52) 52 525 5177 / 525 5178

No. 0001

CORTEZ 145