

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE CENTRO						Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección						Ciudad		Estado	Escrito Por: SAN
C.P.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		Recibido
Email						Gasolina entrada _LL_3/4 _½_1/4		Gasolina salida _LL_3/4 _½_1/4	Fecha: 19/4/23 AM
Año	Marca		Modelo		Color	Placas		# Económico	Hora: 17:00 PM
2005	FORD		F250		BCO	MU253ZF		75460	Compromiso para
Km Entrada			Km Salida			VIN			Fecha: AM
167,963						3FTCF12W15M20787Z			PM
Salida									Fecha: 19/4/23 AM

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___		Elevadores Eléctricos	___
Luces Interiores	___		Seguros Eléctricos	___
Tapetes (# ___)	___		A.C./Climatizador	___
Radio	___		Espejo Retrovisor	___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____
	_____		_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

	SI	NO
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		
61.		
62.		
63.		
64.		
65.		
66.		
67.		
68.		
69.		
70.		
71.		
72.		
73.		
74.		
75.		
76.		
77.		
78.		
79.		
80.		
81.		
82.		
83.		
84.		
85.		
86.		
87.		
88.		
89.		
90.		
91.		
92.		
93.		
94.		
95.		
96.		
97.		
98.		
99.		
100.		

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA









SI NO

- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Técnico PONCHO Firma de Supervisión:	
Cia. Seg.	
Tel. Seg.	
Siniestro No.	
Ajustador	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Service

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 15329