

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Nombre | | Particular | | Ode | | ID: | |
| Dirección | | Flotilla | | Ciudad | | Estado | |
| C.R. | | Tel. Fijo | | Contacto | | Escrito Por | |
| Email | | Tel. Celular | | Recibido | | Fecha: 18-04-27 | |
| Año | | Marca | | Gasolina entrada | | Gasolina salida | |
| 2004 | | Ford | | Lit. 1/4 - 1/2 - 3/4 | | Lit. 3/4 - 1/2 - 1/4 | |
| Km Entrada | | Modelo | | Cptor | | Placas | |
| 201895 | | Cruze | | b14710 | | MU195 OB | |
| Km Salida | | VIN | | # Económico | | 70525 | |
| 201895 | | 9BFBT32N947956087 | | | | | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

IF/ IT DF/ DT

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ ☐ Llanta de Refacción

☒ ☐ Tapas de Rin 2 Transmisión

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☐ C...

Técnico

Firma de Supervisión:

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|-----------------------|------------|------------|----------|----------------------------------|
| Paneles de Puertas | ✓ | | ✓ | |
| Asientos | <u>R</u> | <u>N/A</u> | <u>0</u> | <u>N/A</u> |
| Consola Central | <u>N/A</u> | | | <u>N/A</u> |
| Tablero | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Toldo | ✓ | | | Quemacocos <u>N/A</u> |
| Luces Interiores | ✓ | | | Elevadores Eléctricos <u>N/A</u> |
| Tapetes (# <u>2</u>) | ✓ | | | Seguros Eléctricos <u>N/A</u> |
| Radio | <u>R</u> | | | A.C./Climatizador <u>N/A</u> |
| | | | | Espejo Retrovisor ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO


| SI | NO | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llanta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tapas de Rin 2 Transer 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Extintidor |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| ACCESORIOS DE EXTERIORES Y EQUIPO | |
|-----------------------------------|---|
| Antena/radio | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena/teléfono | <input checked="" type="checkbox"/> N/A |
| Antena/C.B. | <input checked="" type="checkbox"/> N/A |
| Sist. de Alarma | <input checked="" type="checkbox"/> N/A |
| Luces Exteriores | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Espejos Laterales | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Guardafangos | <input checked="" type="checkbox"/> FLD |
| Parabrisas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpiaaparabrisas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Espejos Laterales | <input checked="" type="checkbox"/> |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



Notas: botón intermitentes Dañado
golpe salpicadera derecha
Chapa de Tapa trasera. Rotor

Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en avisarnos mientras llenamos este formato.

Refugio Barragán

Firma del Cliente

AKEMAS

RED IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #128, COY. TIGIAR, C.A. 44112, MORELIA, MIC.
TEL: (410) 520-5177 / 520-5178

No. 0001