

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00433

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre CFE DISTRIBUCIÓN | | Usuario CFE PONIENTE | | OdeS AKU785 | ID PONIENTE |
| | | | | | Escrito por SALVADOR HR |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 154 COL JUAREZ | | | | | |
| Ciudad DEL CUAUHTÉMOC | | Estado MEXICO | C.P. 06600 | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050 |
| Email hugo.rangel@cfemex.mx | | Tel. Celular 4432585112 | Gas, Entrada LL | Gas, Salida LL | |
| Año 2007 | Marca Ford | Modelo F250 | Color Blanco | Placas MUY2558F | #Económico 86462 |
| KM Entrada 320360 | | KM Salida 320360 | | VIN 3FTRF17WS7MAI3811 | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta objeto

✓ = Sin daño visible
R = Reparación necesaria
N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|----|-----|-----------------------|-----|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | O | N/A | O | N/A |
| Asientos | O | N/A | O | N/A |
| Consola Central | O | | Claxon | O |
| Tablero | O | | Quemacocos | N/A |
| Toldo | O | | Elevadores Eléctricos | N/A |
| Luces Interiores | O | | Seguros Eléctricos | N/A |
| Tapetes | O | | A.C./Climatizador | N/A |
| Radio | O | | Espejo Retrovisor | O |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llantas de Refacción

☒ Cubreruedas

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Firma de Supervisión

Dia. Seg.

Tel. Seg.

Sinistro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | O | Estribos | N/A |
| Antena/teléfono | N/A | Guardafangos | N/A |
| Antena/C.B. | N/A | Parabrisas | O |
| Sist. de Alarma | N/A | Limpiaparabrisas | O |
| Luces Exteriores | O | Espejos Laterales | O |

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Indicaciones del cliente: SE APAGA

Firma de Recibido

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCÓN DEL
ÁNGEL, C.P. 58357
MORELIA, MICH. TEL. (433) 2532182