

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>Casanova</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS <b>BNT009172</b>	ID <b>510870</b>
Dirección		Ciudad <b>Colima</b>	Estado <b>Colima</b>	Escrito Por <b>Coni Torres</b>	
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>Ma del Carmen Rebolledo V</b>	Tel. Celular <b>31231771879</b>	Recibido Fecha: <b>5/10/22</b> AM Hora: <b>16:17</b> PM	
Email	Gasolina entrada Lit. <b>3/4</b> 1/4		Gasolina salida Lit. <b>3/4</b> 1/4		Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Año <b>2020</b>	Marca <b>Nissan</b>	Modelo <b>NP300</b>	Color <b>Rotulada</b>	Placas <b>Jw 47046</b>	# Económico
Km Entrada <b>110,292</b>	Km Salida	VIN <b>3NGAD33A2LK823506</b>		Salida Fecha: AM Hora: PM	

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___			Elevadores Eléctricos ___
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos ___
Tapetes (# ___)	___			A.C./Climatizador ___
Radio	___			Espejo Retrovisor ___

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente









☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Servicio de afinación y revisar vibración en el volante (al subir la velocidad a 120 km vibra demasiado)

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

**Coni Torres**

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO NEG., C.O. - PHILADELPHIA, C.H. 38842, MORELIA, MICHO.  
TEL: (442) 506-0279 / 520-9330

No. 0001