

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre DAPSA La Costeña		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por Belo
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	Recibido
Email			Gasolina entrada __ LL __ 3/4 __ 1/2 __ 1/4	Gasolina salida __ LL __ 3/4 __ 1/2 __ 1/4	Fecha: 22/6/22 AM
Año	Marca	Modelo	Color	Placas	# Económico
2022	FREIGHTLINER	M2 106	Rojo	ND1307A	0976
Km Entrada		Km Salida		VIN	
20847				3ALACYF3SNPNJ4604	
Compromiso para					Fecha: 22/6/22 AM
Hora:					PM
Salida					Fecha: 22/6/22 AM

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>/</u>	<u>N/A</u>	<u>/</u>	<u>N/A</u>
Asientos	<u>/</u>	<u>N/A</u>	<u>/</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>/</u>			Claxon <u>/</u>
Tablero	<u>/</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>/</u>			Elevadores Eléctricos <u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>/</u>			Seguros Eléctricos <u>N/A</u>
Tapetes (# <u> </u>)	<u>F</u>			A.C./Climatizador <u>/</u>
Radio	<u>/</u>			Espejo Retrovisor <u>F</u>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>1/1</u>	Estribos	<u>1/1</u>
Antena/teléfono	<u>1/1</u>	Guardafangos	<u>1/1</u>
Antena/C.B.	<u>1/1</u>	Parabrisas	<u>1/1</u>
Sist. de Alarma	<u>1/1</u>	Limpiaparabrisas	<u>1/1</u>
Luces Exteriores	<u>1/1</u>	Espejos Laterales	<u>1/1</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO









SI NO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO		SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cía. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Sellado de caja seca

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKUMAG
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 13273