

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comision				Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección				Ciudad Acambaro		Estado 6to	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular		Recibido Fecha: 26-03-24 AM
Email				Gasolina entrada LL <u> </u> 3/4 <u> </u> 1/4		Gasolina salida LL <u> </u> 3/4 <u> </u> 1/4	
Año	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GL3492C	# Económico 07587		
Km Entrada 88708	Km Salida 88708	VIN 3GCMY9EH8L6286035					
D = Dañada O = Operacional F = Falta Objeto				✓ = Sin Daño Visible R = Reparación Necesaria N/A = No Aplica			

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <u> </u>)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	—			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ Llanta de Refacción
- ☒ Tapas de Rin
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☒ Decolorada
- ☒ Color no Igualado
- ☒ Exceso de Rayones
- ☒ Pequeñas Grietas
- ☒ Carrocería con golpes
- ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☒ Logos en buen estado
- ☒ Exceso de rociado
- ☒ Daños por granizo
- ☒ Lluvia ácida

Cia. Seg.

Tel. Seg.


Siniestro No.

Ajustador

Técnico

Rogelio

Firma de Supervisión:



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

AKEMAS

CAR FOX AND BEYOND, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO 9520, C.D. TINGUARI, C.P. 50337, MICHOACÁN, MÉXICO
TEL: (447) 529 5277 / 529 5278

NE 1601



DIAGNÓSTICO TÉCNICO



Nombre: CFE Comision		Fecha: 26-03-24	VIN: 3GCNY9EH8LG286035		
Año: 2020	Marca/Modelo: Chevrolet Silverado	Color: Blanco	Placas: GL3492C	Económico: 07587	Kilometraje: 88708
Nombre del Técnico: Rogelio					

FALLAS REPORTADAS:

1 Revisar / Cambiar banda
(en oficina cfe)

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1		Banda alternador silverado 2020			\$650
2	1		Cambiar banda (a dom.)			\$350
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$1000

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: