

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

**NO: MOR00568**

|  |                     |                         |                         |                       |                   |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre CFE DISTRIBUCION                          |                     | Usuario CFE SUR         |                         | OdeS AKU905           |                   |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ |                     |                         |                         |                       |                   |
| Ciudad DEL CUAUHEMOC                             | Estado MEXICO       | C.P. 06600              | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050  |                   |
| Email hugo.rangelz@cfе.mx                        |                     | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 1/4        | Gas. Salida 1/4       |                   |
| Año 2014   | Marca INTERNATIONAL | Modelo DURASTAR         | Color Blanco            | Placas NA6566C        | #Económico 105354 |
| KM Entrada 97299                                 |                     | KM Salida 97299         |                         | VIN 3HAMMAAR6EL792492 |                   |

|                                     |
|-------------------------------------|
| ID SUR                              |
| Escrito por SALVADOR HR             |
| Recibido 2024-04-03 16:04:00        |
| Compromiso para 2024-04-03 16:04:00 |
| Salida 03/04/24 8:26                |
| Técnico                             |
| Firma de Supervisión                |
| Cla. Seg.                           |
| Tel. Seg.                           |
| Sinistro No.                        |
| Ajustador                           |

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

|                    | IF | IT  | DF | DT                        |
|--------------------|----|-----|----|---------------------------|
| Paneles de Puertas | O  | N/A | O  | N/A                       |
| Asientos           | O  | N/A | O  | N/A                       |
| Consola Central    | O  |     |    | Claxon O                  |
| Tablero            | O  |     |    | Quemacocos N/A            |
| Toldo              | O  |     |    | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores   | O  |     |    | Seguros Eléctricos O      |
| Tapetes            | O  |     |    | A.C./Climatizador O       |
| Radio              | O  |     |    | Espejo Retrovisor O       |

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extintuidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

|                  |     |                   |     |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio     | O   | Estribos          | N/A |
| Antena/teléfono  | N/A | Guardafangos      | N/A |
| Antena/C.B.      | N/A | Parabrisas        | O   |
| Sist. de Alarma  | N/A | Limpiaparabrisas  | O   |
| Luces Exteriores | O   | Espejos Laterales | O   |

## CONDICIONES DE PINTURA

|  |   |
|--|---|
| SI NO  | SI NO   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas      | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: CLUTCH

**AKOMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182