

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00901

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE CENTRO		OdeS AKU1224	ID CENTRO
					Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2004	Marca Ford	Modelo COURIER	Color Blanco	Placas NB2185A	#Económico 69312
KM Entrada 0		KM Salida 0		VIN 9BFBT32N847956078	

Recibido 2024-05-30 16:05:00
Compromiso para 2024-05-30 16:05:00
Salida 06/06/24
Técnico
Firma de Supervisión
Cia. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	N/A			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



<input checked="" type="checkbox"/>	Llantas de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	Cubreruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	Extintidor
<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: SERVICIO

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182