

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		CFC SUR		Particular Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado		Escrito Por JAN	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular		Recibido	
Email				Gasolina entrada __ LL __ 3/4 __ % __ 1/4		Gasolina salida __ LL __ 3/4 __ % __ 1/4		Fecha: 24/4/23 AM	
Año		Marca		Modelo		Color		Hora: 17:00 @	
2004		Chevrolet		Silverado		BCO		Compromiso para	
Km Entrada		Km Salida		VIN		# Económico		AM	
124.335				1GCCGC14X6422029012		70172		PM	
								Salida	
								Fecha: AM	

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos
Toldo	—			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	—			Seguros Eléctricos
Tapetes (# _____)	—			A.C./Climatizador
Radio	—			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____
_____	_____	_____	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO
----	----

- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado
☐ ☐ Exceso de rociado
☐ ☐ Daños por granizo
☐ ☐ Lluvia ácida
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____









Técnico
D. C. G. J. A. R.
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICED

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No 15378