

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------|
| Nombre CFE SUMINISTRO BASICO | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por JAN |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | | Tel. Celular | |
| Email | | | Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | | Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | |
| Año 2006 | Marca VW | Modelo JETTA | Color BCO | Placas PSS412C | # Económico | |
| Km Entrada 233,047 | Km Salida | VIN 3NWRV09M96H039669 | | | | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|-----------------------|----|----|----|---------------------------------|
| Paneles de Puertas | / | / | / | / |
| Asientos | / | / | / | / |
| Consola Central | / | | | Claxon / |
| Tablero | / | | | Quemacocos MA |
| Toldo | / | | | Elevadores Eléctricos MA |
| Luces Interiores | / | | | Seguros Eléctricos MA |
| Tapetes (# 4) | / | | | A.C./Climatizador MA |
| Radio | / | | | Espejo Retrovisor / |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| Antena/radio | / | Estribos MA |
| Antena/teléfono MA | / | Guardafangos MA |
| Antena/C.B. MA | / | Parabrisas / |
| Sist. de Alarma / | / | Limpiaparabrisas / |
| Luces Exteriores / | / | Espejos Laterales / |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO | SI NO |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.









Ajustador

Técnico
JUCEDAR
Firma de Supervisión:

Salida
Fecha: **5/1/23** AM
Hora: **5:25** PM

Compromiso para
Fecha: AM
Hora: PM

Recibido
Fecha: **5/1/23** AM
Hora: **14:00** PM



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

FUGA DE AGUA

AKEMAS
ALFA INGENIERIA AUTOMOTRICE

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14572