

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

REPORTE DE RECEPCION DE VEHICULO									
Nombre CFE Suroeste					Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:
Dirección					Ciudad		Estado		Escrito Por SAH
C.R.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		Recibido
					Gasolina entrada LL <input checked="" type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida LL <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4		Fecha: 22/4/22 AM
Email									Hora: 23:30 PM
Año		Marca		Modelo		Color		Placas	
2005		FORD		COURIER		BCO		MUZ160F74933	
Km Entrada		Km Salida		VIN				Compromiso para	
116,160				9DFBT32N357970116				Fecha: AM	
								Hora: PM	
								Salida	
								Fecha: 23/4/22 AM	
								Hora: 1:22 PM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>—</u>	<u>N/A</u>	<u>—</u>	<u>N/A</u>
Asientos	<u>✓</u>	<u>N/A</u>	<u>—</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>✓</u>			Claxon <u>✓</u>
Tablero	<u>✓</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>✓</u>			Elevadores Eléctricos <u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>—</u>			Seguros Eléctricos <u>N/A</u>
Tapetes (# <u>2</u>)	<u>—</u>			A.C./Climatizador <u>N/A</u>
Radio	<u>✓</u>			Espejo Retrovisor <u>—</u>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Tapas de Rin
- ☐ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ Extinguidor
- ☐ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas









CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☒ ☐ Decolorada
☒ ☐ Color no Igualado
☒ ☐ Exceso de Rayones
☒ ☐ Pequeñas Grietas
☒ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☒ Emblemas completos

SI NO

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

CAE DE GOLPE EN SUSPENSION
DELANTERA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKUMAS
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 12805