

Factura NS 2240



CAR FIX AND BEYOND
RFC: CFB190523NF1
No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081
Folio Fiscal: BE9D0ECF-8DCC-5456-960C-65860EC4C78E
Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza
Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343
ECONOMICO: 102310
PLACAS: GV6386C
KILOMETRAJE: 263639
FOLIO: MOR01608C

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION
RFC:CDI160330RC9
Domicilio Fiscal:06600
Régimen::601 - General de Ley Personas Morales
Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337
Fecha y hora de emisión:2024-10-07T10:45:38

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Inspeccion al sistema de carga	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bateria (Acumulador)	\$3,049.00	0	\$3,049.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - Cambio de gomas de tirantes c/u	\$939.51	0	\$1,879.02	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Polea loca	\$833.39	0	\$833.39	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Tensor completo con polea	\$1,898.00	0	\$1,898.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Deposito recuperador de liquido refrigerante	\$2,354.00	0	\$2,354.00	02
1.000000	H87 - Ser	25172001 - Reemplazo de anticongelante	\$880.00	0	\$880.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bomba de agua	\$4,085.00	0	\$4,085.00	02
1.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$260.00	0	\$260.00	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Boma de direccion al cambio	\$8,956.11	0	\$8,956.11	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-07T10:45:38

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDI

DteCKTmsRictGhGhCZcaTl/Q841N+rTa9toGKzqBdFuYtbXl5kpuUAAE5mtK6R8RaLGPPyFqSvfd7XXKFtH4emCWjDuMwYkYSDIPkJRQJyyID4EILFchZKLau75GASTL9y+Z/9VRt38RLY9aWfnnltpaeGcGihAGUgFvPmvGqloTu73ssK7zR+X6ZpJUTUrGjgcMuEXBIEILSQ7pT+9m8OZF50tan9ql8xk6ZWz0sbMyAsCcBSSxl2HLSbegOr686j3JdNRIVfId4JEXLsJ04LFDXJ+SAPNTTJ3u3DO29OG0NUwZt1Z2HzGCh3sGgwwAidp9sFFsJbmBQkzrw==

Sello Digital del SAT

vSuOK4thAl/LidGmJ7yrhX+hk4K+qZAydzKuEwluAwTEm7+sQ2ROw8UhgLVVpxmYXJDhovC3bbHD9Kt7+Ftq7qRGmYhZjEPoXukIH/QGsahpzXkWxkPY8lVTwhk2mNH0oXh5usTl/QZ3oXdntc+6OBdSiqbm3XC2iF117CR8EZJ0d3JFesKRcxJ87lyN7beM5Z4Y0tzRZlgQJThJyVLvz2jfwecJ0mi+nzJmBquR8PHKt4Y/VyNmeLjJZTP01e40UWwik/BcBLzlnckJ/bz2Q82dP7m2P3s6rSqYc4yTqb8DoyCQv9QISzZ82fbVktBNiH2ddgj862+eaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]NS[2240]2024-10-07T10:45:23[99]00001000000700780081CONDICIONES[24694.52]0[MXN]28645.64[0]PPD[58337]CFB190523NF1CAR FIX AND BEYOND[626]CDI160330RC9[CFE DISTRIBUCION]06600[601]G03[25173900]9861[1.000000]E48[Unidad de Servicio]Inspeccion al sistema de carga[500.00]500.00[0]02[500.00]002[Tasa]0.160000[80]25173900[626]1.000000[H87]Pza[Bateria (Acumulador)]3049.00[3049.00]02[3049.00]002[Tasa]0.160000[487.84]25172000[8168]2.000000[H87]Pieza[Cambio de gomas de tirantes c/u]939.51[1879.02]02[1879.02]002[Tasa]0.160000[300.6432]25173900[6373]1.000000[H87]Pza[Polea loca]833.39[833.39]02[833.39]002[Tasa]0.160000[133.3424]26101700[10802]1.000000[H87]Pieza[Tensor completo con polea]1898.00[1898.00]02[1898.00]002[Tasa]0.160000[303.68]25173900[6411]1.000000[H87]Pza[Deposito recuperador de liquido

Subtotal:	\$24,694.52
IVA (16%):	\$3,951.12
Total:	\$28,645.64

refrigerante|2354.00|2354.00|0|02|2354.00|002|Tasa|0.160000|376.64|25172001|6400|1.000000|H87|Ser|Reemplazo de
anticongelante|880.00|880.00|0|02|880.00|002|Tasa|0.160000|140.8|25173900|6410|1.000000|H87|Pza|Bomba de
agua|4085.00|4085.00|0|02|4085.00|002|Tasa|0.160000|653.6|25174200|7578|1.000000|LTR|[Litro]Aceite de direccion
p/litro|260.00|260.00|0|02|260.00|002|Tasa|0.160000|41.6|25172001|6360|1.000000|H87|Pza|Boma de direccion al
cambio|8956.11|8956.11|0|02|8956.11|002|Tasa|0.160000|1432.9776|24694.52|002|Tasa|0.160000|3951.12|3951.12||

