

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Reporte de Recepción de Vehículos										ID:
Nombre					Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS			
Dirección					Ciudad Colima		Estado Colima		Escrito Por Conti	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		Recibido	
									Fecha: 01/08/22 AM	
Email					Gasolina entrada Lit. 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 <input type="checkbox"/> 1/4		Hora: 10:19 PM	
									Compromiso para	
Año 2020		Marca Nissan		Modelo NP300		Color Blanco		Placas XK 4237A		Fecha: AM
Km Entrada 68,773		Km Salida		VIN						Hora: PM
				3 N G A D 3 3 A 7 L K 8 1 0 0 6 9						Salida
										Fecha: AM
										Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon —
Tablero	—			Quemacocos —
Toldo	—			Elevadores Eléctricos —
Luces Interiores	—			Seguros Eléctricos —
Tapetes (# —)	—			A.C./Climatizador —
Radio	—			Espejo Retrovisor —

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/telefono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintidor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO		SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lluvia ácida
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Notas:

servicio de atencion mayor
ajuste a frenos tardan en responder
lechealta liquido hidraulico
chechar bomba de gasolina y
revisar suspension. ruido fuerte.

Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras cumplamos este formato.

Coni Torres

AKEMAS
A SAVA INDUSTRIES COMPANY

BOY MAPULSA, S.A. DE C.V.
PROYECTO DE ACAPULCO WIZN, C.R. TUNISIA, C.R. 58187, MICHOACÁN, MÉXICO
TEL: 246 5120-5177 / 520-5078

No. 0001