

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| Nombre: <u>CFE SUR</u> | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS | ID: |
| Dirección: | | Ciudad | Estado | Escrito Por: <u>San</u> |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | Tel. Celular | |
| Email | | Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | Recibido Fecha: <u>6/13/23</u> AM Hora: <u>11:00</u> PM |
| Año: <u>2014</u> | Marca: <u>INTERNATIONAL</u> | Modelo: <u>DURASTAR</u> | Color: <u>BLCO</u> | Placas: <u>MUZ709</u> |
| Km. Entrada: <u>88,149</u> | Km Salida: | VIN: <u>3HAMMAAR6EL792492</u> | # Económico: <u>105354</u> | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Paneles de Puertas | IF <u>MA</u> | IT <u>MA</u> | DF <u>MA</u> | DT <u>MA</u> |
| Asientos | <u>MA</u> | <u>MA</u> | <u>MA</u> | <u>MA</u> |
| Consola Central | <u>MA</u> | | | |
| Tablero | <u>MA</u> | | | |
| Toldo | <u>MA</u> | | | |
| Luces Interiores | <u>MA</u> | | | |
| Tapetes (# <u>1</u>) | <u>MA</u> | | | |
| Radio | <u>MA</u> | | | |
| | | | Claxon | <u>MA</u> |
| | | | Quemacocos | <u>MA</u> |
| | | | Elevadores Eléctricos | <u>MA</u> |
| | | | Seguros Eléctricos | <u>MA</u> |
| | | | A.C./Climatizador | <u>MA</u> |
| | | | Espejo Retrovisor | <u>MA</u> |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ ☐ Llanta de Refacción

☒ ☐ Tapas de Rin

☒ ☐ Candado de Ruedas

☒ ☐ Gato

☒ ☐ Llave para Tuercas de Rueda

☒ ☐ Triángulo de Seguridad

☒ ☐ Extinguidor

☒ ☐ Cables para Corriente


☒ ☐ Estuche de Herramientas

☒ ☐ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|--|---|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

DE APACA

CONSUME AGUA.

SERVICIO

AKEMAS

A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14981