

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <u>Lumo 1955</u>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <u>DM</u>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido Fecha: <u>19/12/22</u> AM
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año <u>2020</u>	Marca <u>CHEVROLET</u>	Modelo <u>SILVERADO</u>	Color <u>BLU</u>	Placas <u>PCA 2944</u>	# Económico <u>A367</u>	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Km Entrada <u>73,567.</u>	Km Salida	VIN <u>3GCPX9G40CQ352313</u>				Salida Fecha: <u>19/12/22</u> AM Hora: <u>1:49</u> PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓/N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <u>4</u>)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓/N/A
Antena/teléfono	✓/N/A	Guardafangos	✓/N/A
Antena/C.B.	✓/N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

VISTA AL FRENO.

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14495