

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01096

Nombre <u>CFE DISTRIBUCION</u>		Usuario <u>CFE NORTE</u>		OdeS <u>AKU1394</u>	ID NORTE
					Escrito por <u>SALVADOR HR</u>
Dirección <u>AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ</u>					
Ciudad <u>DEL CUAUHTEMOC</u>	Estado <u>MEXICO</u>	C.P. <u>06600</u>	Tel. Negocio <u>4433140050</u>	Tel. Casa <u>4433140050</u>	
Email <u>hugo.rangelz@cfe.mx</u>		Tel. Celular <u>4432585112</u>	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año <u>2011</u>	Marca <u>Nissan</u>	Modelo <u>NP300</u>	Color <u>Blanco</u>	Placas <u>NF6004C</u>	#Económico <u>98666</u>
KM Entrada <u>0</u>		KM Salida <u>0</u>		VIN <u>3N6PD21Y5BK016481</u>	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>O</u>	<u>N/A</u>	<u>O</u>	<u>N/A</u>
Asientos	<u>O</u>	<u>N/A</u>	<u>O</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>O</u>			Claxon <u>O</u>
Tablero	<u>O</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>O</u>			Elevadores Eléctricos <u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>O</u>			Seguros Eléctricos <u>N/A</u>
Tapetes	<u>O</u>			A.C./Climatizador <u>N/A</u>
Radio	<u>D</u>			Espejo Retrovisor <u>O</u>

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llantas de Refacción  
☒ Cubreruedas  
☒ Candado de Ruedas  
☒ Gato  
☒ Llave para Tuercas de Rueda  
☒ Triángulo de Seguridad  
☒ Extintidor  
☒ Cables para Corriente  
☒ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>N/A</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>O</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>O</u>
Luces Exteriores	<u>O</u>	Espejos Laterales	<u>O</u>

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **SE AMARRA**

**AKOMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL. (433) 25321122