

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: ZONAM00704

Nombre CFE DISTRIBUCIÓN		Usuario CFE SUR		OdeS 16621		ID Sur
Dirección: AL PASO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ						Escrito por SALVADOR HR
Ciudad DEL CUAUHTÉMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050		Recibido 2023-10-20 02:10:00
Email hugo.rangel@cfesur.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4		Compromiso para 2023-10-20 02:10:00
Año 2007	Marca Ford	Modelo F250	Color Blanco	Placas MU2563F	#Económico 87554	Salida 20/10/23 3:00 pm
KM Entrada 375853		KM Salida 375853		VIN 3FTGF17W07MA19328		Técnico

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	N/A			Espejo Retrovisor O

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☒ Llantas de Refacción
 - ☒ Cubreruedas
 - ☒ Candado de Ruedas
 - ☒ Gato
 - ☒ Llave para Tuercas de Rueda
 - ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☒ Extintidor
 - ☒ Cables para Corriente
 - ☒ Estuche de Herramientas
 - ☒ Tarjeta de Circulación
 - ☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	R
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **Pierde potencia**

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL, C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182