

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

|                              |                      |                                 |   |  |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Nombre<br><b>Cfe SUR</b>     |                      |                                 | Particular <input type="checkbox"/><br>Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS   | ID:  |
| Dirección                    |                      |                                 | Ciudad  | Estado   | Escrito Por<br><b>SAH</b>                                  |
| C.P.                         | Tel. Fijo            | Contacto                        | Tel. Celular  |  | Recibido<br>Fecha: <b>24/3/22</b> AM                       |
| Email                        |                      |                                 | Gasolina entrada<br>LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>                             | Gasolina salida<br>LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | Hora: <b>19:45</b> PM                                      |
| Año<br><b>2004</b>           | Marca<br><b>FORD</b> | Modelo<br><b>COURIER</b>        | Color<br><b>BSO</b>   | Placas<br><b>MUZ401F</b>                               | # Económico<br><b>69327</b>                                |
| Km Entrada<br><b>110,771</b> | Km Salida            | VIN<br><b>9BFBT32N247956075</b> |   |  | Compromiso para<br>Fecha: AM<br>Hora: PM                   |
|                              |                      |                                 |   |  | Salida<br>Fecha: <b>24/3/22</b> AM<br>Hora: <b>8:30</b> PM |

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

|                          |    |     |                       |     |
|--------------------------|----|-----|-----------------------|-----|
|                          | IF | IT  | DF                    | DT  |
| Paneles de Puertas       | ✓  | N/A | ✓                     | N/A |
| Asientos                 | ✓  | N/A | ✓                     | N/A |
| Consola Central          | ✓  |     | Claxon                | ✓   |
| Tablero                  | ✓  |     | Quemacocos            | N/A |
| Toldo                    | ✓  |     | Elevadores Eléctricos | N/A |
| Luces Interiores         | ✓  |     | Seguros Eléctricos    | N/A |
| Tapetes (# <u>    </u> ) | F  |     | A.C./Climatizador     | N/A |
| Radio                    | F  |     | Espejo Retrovisor     | ✓   |

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

|                  |     |                   |     |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio     | ✓   | Estribos          | N/A |
| Antena/teléfono  | N/A | Guardafangos      | N/A |
| Antena/C.B.      | N/A | Parabrisas        | ✓   |
| Sist. de Alarma  | N/A | Limpiaparabrisas  | ✓   |
| Luces Exteriores | ✓   | Espejos Laterales | ✓   |

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente


☐ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

|  |   |
|--|---|
| SI NO  | SI NO   |
| <input type="checkbox"/> Decolorada            | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no igualado     | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones     | <input type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas      | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes |   |
| <input type="checkbox"/> Emblemas completos    |   |



Notas:

---



---



---



---



---

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**SERVICIO MAYOR**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 12645**