

No: MOR01327

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE NORTE		OdeS AKU1589		ID Cfe norte Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						Recibido 2024-07-25 03:07:00
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	Compromiso para 2024-07-25 03:07:00
Email hugo.rangelz@cfe.mx			Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	Salida 2024-07-26 10:09:00 2:16
Año 2009	Marca Ford	Modelo F250	Color Blanco	Placas NG0842B	#Económico 94397	Técnico
KM Entrada 335573		KM Salida 335573		VIN 3FTGF17W79MA12783		

D = Dañada	✓ = Sin daño visible
O = Operacional	R = Reparación necesaria
F = Falta objeto	N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>F</u>	<u>N/A</u>	<u>F</u>	<u>N/A</u>
Asientos	<u>F</u>	<u>N/A</u>	<u>F</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>F</u>			Claxon <u>F</u>
Tablero	<u>F</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>F</u>		Elevadores Eléctricos	<u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>F</u>		Seguros Eléctricos	<u>N/A</u>
Tapetes	<u>2</u>	<u>O</u>	A.C./Climatizador	<u>F</u>
Radio	<u>F</u>		Espejo Retrovisor	<u>F</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Lantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>F</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>F</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>F</u>
Luces Exteriores	<u>F</u>	Espejos Laterales	<u>F</u>



CONDICIONES DE PINTURA

	SI	NO
1. The company has a clear vision and mission statement.		
2. The company has a strong leadership team.		
3. The company has a solid financial foundation.		
4. The company has a diverse and talented workforce.		
5. The company has a strong customer base.		
6. The company has a strong brand identity.		
7. The company has a strong competitive advantage.		
8. The company has a strong reputation in the industry.		
9. The company has a strong commitment to social responsibility.		
10. The company has a strong commitment to innovation.		

- ☐ ☒ Decolorada
☐ ☒ Color no igualado
☒ ☐ Exceso de rayones
☒ ☐ Pequeñas grietas
☒ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☒ Logos en buen estado
☐ ☒ Exceso de rociado
☐ ☒ Daños por granizo
☐ ☒ Lluvia ácida
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Indicaciones del cliente: **Banda rota**

Firma de Recibido

Firma del Cliente

AKOMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182