

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comision			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad Acapulco		Estado Guanajuato	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada Ll. 3/4 — 1/2 — 1/4		Gasolina salida Ll. 3/4 — 1/2 — 1/4	Fecha: AM Hora: PM
Año 2011	Marca Chrysler	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GV-6382-C	# Económico 98627	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Km Entrada 258,487Km	Km Salida 258,487Km	VIN 3G6CN9C1X9B6180636				Salida Fecha: 01-09-24 AM Hora: PM
D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible O = Operacional R = Reparación Necesaria F = Falta Objeto N/A = No Aplica			VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO			Técnico Fernando Firma de Supervisión:

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (#) X				A.C./Climatizador ✓
Radio X				Espejo Retrovisor ✓

SI NO

- ☒ Llanta de Refacción
- ☒ Tapas de Rin
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA


SI NO

- ☒ Decolorada
- ☒ Color no Igualado
- ☒ Exceso de Rayones
- ☒ Pequeñas Grietas
- ☒ Carrocería con golpes
- ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☒ Logos en buen estado
- ☒ Exceso de rociado
- ☒ Daños por granizo
- ☒ Lluvia ácida

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO	
Antena/radio ✓	Estribos X
Antena/telefono X	Guardafangos ✓
Antena/C.B. X	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma X	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por _____
Firma del Cliente _____

AKEMAS
CAR REX AND BEYOND, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #202, C.D. TINGUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TEL: (443) 520 9177 / 520 9178

No. 1601



DIAGNÓSTICO TÉCNICO



Nombre: CFE Comisión		Fecha: 01-04-24	VIN: 3GCNC9CX9B G18 0636		
Año: 2011	Marca/Modelo: Chevrolet Silverado	Color: Blanco	Placas: GV-6382-C	Económico: 98627	Kilometraje: 258,487 Km
Nombre del Técnico: Fernando Rogelio					

FALLAS REPORTADAS:

REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1	Servicio a caja de fusibles			\$700
2		reparación de cableado y desarmar			
3		para limpieza			
4					
5	1	Cambiar cableado y terminales			\$550
6		de marcha reparación a			
7		domicilio en Oficinas CFE			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					\$1250

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: