

No: MOR01344

Nombre CFE DISTRIBUCION			Usuario CFE SUR OESTE		OdeS AKU1598	ID CFE Surroeste <input checked="" type="checkbox"/>
						Escrito por SALVADOR HIR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						Recibido 2024-07-29 04:17:00
Ciudad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	Compromiso para 2024-07-29 04:07:00
Email hugo.rangelz@cfe.mx			Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	Salida 2024-07-29 11:00:00 31/7/24 11:00
Año 2011	Marca Nissan	Modelo NP300	Color Blanco	Placas NG0901B	#Económico 98664	Técnico
KM Entrada 184468		KM Salida 184468		VIN 3N6PD21Y3BK015653		

D = Dañada	✓ = Sin daño visible
O = Operacional	R = Reparación necesaria
F = Falta objeto	N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>F</u>	<u>N/A</u>	<u>F</u>	<u>N/A</u>
Asientos	<u>F</u>	<u>N/A</u>	<u>F</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>F</u>			Claxon <u>F</u>
Tablero	<u>F</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>F</u>		Elevadores Eléctricos	<u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>F</u>		Seguros Eléctricos	<u>N/A</u>
Tapetes	<u>2</u>	<u>O</u>	A.C./Climatizador	<u>F</u>
Radio	<u>F</u>		Espejo Retrovisor	<u>F</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☒ ☐ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☒ ☐ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☒ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>R</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>F</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>F</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>F</u>
Luces Exteriores	<u>F</u>	Espejos Laterales	<u>F</u>



CONDICIONES DE PINTURA

	SI	NO
1. The company should invest in new technology to improve production efficiency.	Yes	No
2. The company should expand its market reach to new regions.	Yes	No
3. The company should focus on improving customer service and support.	Yes	No
4. The company should invest in research and development for new products.	Yes	No
5. The company should consider a merger or acquisition to grow the business.	Yes	No
6. The company should focus on reducing costs to improve profitability.	Yes	No
7. The company should invest in employee training and development.	Yes	No
8. The company should consider a change in management or leadership.	Yes	No
9. The company should focus on improving its financial performance.	Yes	No
10. The company should consider a change in its business model.	Yes	No

- ☒ ☒ Decolorada
☐ ☒ Color no igualado
☒ ☐ Exceso de rayones
☒ ☐ Pequeñas grietas
☒ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☒ Emblemas completos

SI NO

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

7/11

Firma de Recibido

Indicaciones del cliente: **Suspension, frenos y motor.**

Firma del Cliente

AKUMAS
 ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
 ANGEL. C.P. 58337
 MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182