

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE ACAMBARO</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escriba Por: <b>SA</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: <b>26/12/22</b> AM
Año <b>2010</b>	Marca <b>CHEVROLET</b>	Modelo <b>SILVERADO</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>CH 7883C</b>	# Económico <b>95720</b>
Km Entrada <b>213,422</b>	Km Salida	VIN <b>3G1CPCP8X2AC111803</b>	Compromiso para		
			Fecha: AM		
			Hora: PM		
			Salida		
			Fecha: <b>2/1/23</b> AM		
			Hora: <b>6:38</b> PM		
			Técnico <b>JOSE CESAR</b>		
			Firma de Supervisión:		

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Consola Central	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Tablero	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Toldo	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Luces Interiores	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Tapetes (#)	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Radio	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Claxon	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Quemacocos	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Elevadores Eléctricos	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Seguros Eléctricos	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
A.C./Climatizador	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Espejo Retrovisor	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación


☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<b>N/A</b>	Estribos	<b>N/A</b>
Antena/teléfono	<b>N/A</b>	Guardafangos	<b>N/A</b>
Antena/C.B.	<b>N/A</b>	Parabrisas	<b>N/A</b>
Sist. de Alarma	<b>N/A</b>	Limpiaparabrisas	<b>N/A</b>
Luces Exteriores	<b>N/A</b>	Espejos Laterales	<b>N/A</b>



Notas:

## Indicaciones del Cliente:

**SACA HUMO**  
**TIRA ACEITE**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14534**