

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		CASANOVA		Particular		Flotilla		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Colima		Estado		Colima	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular		Escrito Por		Coni	
Email				Gasolina entrada		Gasolina salida		Recibido		01/06/22	
Año		Marca		Modelo		Color		Hora:		10:32	
2020		Nissan		NP300		Blanco		Compromiso para		AM	
Km Entrada		Km Salida		VIN		Placas		Fecha:		AM	
82,249				3 N 6 A D 3 3 A 7 L K 8 1 0 6 0 6		XK4198A		Hora:		PM	
								Salida		Fecha:	
										AM	

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon
Tablero	___			Quemacocos
Toldo	___		Elevadores Eléctricos	___
Luces Interiores	___		Seguros Eléctricos	___
Tapetes (# _____)	___		A.C./Climatizador	___
Radio	___		Espejo Retrovisor	___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ Llanta de Refacción
- ☒ Tapas de Rín
- ☐ Candado de Ruedas
- ☐ Gato
- ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ Extinguidor
- ☐ Cables para Corriente
- ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ Decolorada
☐ Color no Igualado
☐ Exceso de Rayones
☐ Pequeñas Grietas
☐ Carrocería con golpes
☒ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
☐ Exceso de rociado
☐ Daños por granizo
☐ Lluvia ácida
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Notas:

Notas: Ruido en Suspensión, al frenar
rechinar y el freno se siente duro
el soporte de motor está dañado
revisar dirección hidráulica, una polea
hace ruido

Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Firma del Cliente

AKEMAS
KLEIN ENGINEERING & ARCHITECTURE

880 IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO 8529, C.D. TIANHANG, C.P. 58147, MICHOACÁN, MÉXICO
TEL: (403) 520-0377 / 520-5328

No. 0001