

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO									
Nombre <i>C F E</i>						Particular Flotila <input type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección <i>C F E</i>						Ciudad <i>Valle Stg</i>		Estado <i>GTO</i>	Escrito Por <i>José Tomás Parilla</i>
C.P.		Tel. Fijo		Contacto <i>Jorge Mario González Robledo</i>	Tel. Celular <i>4626025293</i>		Recibido Fecha: <i>16/5/23</i> AM		
Email						Gasolina entrada L 1/4 % 3/4		Gasolina salida L 1/4 % 3/4	
Año <i>2008</i>	Marca <i>Chevrolet</i>		Modelo <i>2008</i>		Color <i>blanco</i>	Placas <i>GK-5418-C</i>		# Económico <i>B8136</i>	Compromiso para Fecha: <i>17/5/23</i> AM
Km Entrada <i>350935</i>			Km Salida <i>350960</i>		VIN <i>3GCEC14X28M102273</i>				
					Salida Fecha: <i>11 PM</i> PM				

SI	NO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

- Técnico  
Firma de Supervisión:

Cia. See.

Tel. Seg.

Sinistro No.

Ajustador

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
Asientos	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
Isola Central	<u>N/A</u>			
Tablero	<u>✓</u>			
Toldo	<u>✓</u>			
es Interiores	<u>✓</u>			
es (# <u>    </u> )	<u>N/A</u>			
Radio	<u>✓</u>			
				Claxon <u>    </u>
				Quemacocos <u>    </u>
				Elevadores Eléctricos <u>    </u>
				Seguros Eléctricos <u>    </u>
				A.C./Climatizador <u>    </u>
				Espejo Retrovisor <u>    </u>

Antena/radio	<u>✓</u>	Estribos	<u>✓</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>✓</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>✓</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>✓</u>
Luces Exteriores	<u>✓</u>	Espejos Laterales	<u>✓</u>

## SI NO

- |                                     |                          |                       |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Decolorada            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Color no Igualado     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carrocería con golpes |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos    |

## SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado  
☐ ☐ Exceso de rociado  
☐ ☐ Daños por granizo  
☐ ☐ Lluvia ácida  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_



Notas: cambio de Aceite y filtro  
de Aceite  
cambiar bujías

Indicaciones del Cliente:

# Afinacion

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por José Tomás Perei Aitor

Firma del Cliente

Tom: 138

No. 0001

**AKUMAS**

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #226, CD. TINUARO, C.P. 38837, MICHOACÁN  
TEL. (443) 526-5377 / 526-5378