

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUR		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año 2006	Marca NISSAN	Modelo TSURU	Color PLATA	Placas PPW590A	# Económico 80365
Km Entrada 120,848	Km Salida	VIN 3N1EB318X6K331092			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	/	/	/	/
Consola Central	/			Claxon /
Tablero	/			Quemacocos MA
Toldo	/			Elevadores Eléctricos MA
Luces Interiores	/			Seguros Eléctricos /
Tapetes (# 4)	/			A.C./Climatizador /
Radio	/			Espejo Retrovisor /

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	/	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Extinguidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

FALLA EN MOTOR

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16329