

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

MOR00205

Nombre GODO PARSA		Usuario 99 MINUTOS		OdeS Aku535	ID 99 min <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección AV PRESIDENTE MAZARYK NO 29 PISO 12 COL POLANCO V SECCION					
Ciudad MEXICO	Estado MEXICO	C.P. 11560	Tel. Negocio 5551048588	Tel. Casa 5551048588	Recibido 2024-01-29 15:01:00
Email eduardo.garcia@99minutos.com		Tel. Celular 5551048588	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	Compromiso para 2024-01-29 15:01:00
Año 2022	Marca JAC	Modelo SUNRAY	Color Blanco	Placas LF55828	#Económico 55828
KM Entrada 53199		KM Salida 53199		VIN LJ11KBB7N1500826	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	F	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos O
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes	O			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Sinistro No



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



## Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato

Indicaciones del cliente: Baleros delanteros

Firma de Recibido

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL. C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182