

Nombre		CFE Suroeste		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado		Escrito Por JAN	
C.P.	Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		Recibido	
Email				Gasolina entrada LL __ 3/4 __ 1/2 __ 1/4		Gasolina salida LL __ 3/4 __ 1/2 __ 1/4		Fecha: 19/11/23	
Año	Marca	Modelo		Color	Placas		# Económico		Hora: 9:00 PM
2020	CHEVROLET	SILVERADO		BOS	MV1506H		7298		Compromiso para
Km Entrada	Km Salida	VIN		57,889.	39CNU9EHXL0225267		Fecha: 20/1/23		AM
									PM
									Salida
									Fecha: 20/1/23
									AM

- ☒ ☒ Llanta de Refacción
- ☐ ☒ Tapas de Rin
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Ajustador

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	/	N/A	/	N/A
Asientos	/	N/A	/	N/A
Consola Central	/		/	Claxon
Tablero	/			Quemacocos
Toldo	/			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	/			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <u> </u>)	/			A.C./Climatizador
Radio	/			Espejo Retrovisor

Antena/radio	<u>✓</u>	Estribos	<u>✓</u>
Antena/teléfono	<u>✓</u>	Guardafangos	<u>✓</u>
Antena/C.B.	<u>✓</u>	Parabrísas	<u>✓</u>
Sist. de Alarma	<u>✓</u>	Limpiaparabrísas	<u>✓</u>
Luces Exteriores	<u>✓</u>	Espejos Laterales	<u>✓</u>

- ☒ ☒ Decolorada
- ☒ ☒ Color no Igualado
- ☒ ☒ Exceso de Rayones
- ☒ ☒ Pequeñas Grietas
- ☒ ☒ Carrocería con golpes
- ☒ ☒ Emblemas completos

☐ ☒ Logos en buen estado









☐ ☒ Exceso de rociado

☐ ☒ Daños por granizo

☐ ☒ Lluvia ácida

☐ _____

☐ _____



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Servicio
Fizenas
Suspension

hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante visiten revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño en el formato, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en completar nuestras llenamos este formato.

Described as:

11/11/2004 1:58 PM

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No 14670