


| | | | |
|---|---|--|---|
| D = Dañada O = Operacional F = Falta Objeto | ✓ = Sin Daño Visible R = Reparación Necesaria N/A = No Aplica | VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Llanta de Refacción <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tapas de Bin | Hora: 3:13 (PM) Técnico: Fernando Firma de Supervisión: |
|---|---|--|---|

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

| SI | NO | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llanta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Extintor |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma del Cliente

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO. 15206