

Nombre <b>C7E SUR</b>		Particular Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS		ID: <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección				Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada LL <u>3/4</u> % <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> % <u>1/4</u>	
Año <b>2014</b>		Marca <b>INTERNATIONAL</b>		Modelo <b>DURASTAR</b>		Color <b>BCO</b>	
Placas <b>NG0914B</b>		# Económico <b>105250</b>		Compromiso para			
Km Entrada <b>106,695</b>		Km Salida		VIN <b>3H4MMAAR1EL782887</b>			
Fecha: <b>08/09/23</b>		Hora: <b>6:00</b>		Recibido			
Fecha: <b>8/9/23</b>		Hora: <b>AM</b>		Salida			

- ☐ ☒ Llanta de Refacción
- ☐ ☒ Tapas de Rin
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

## CONDICIONES DE PINTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decolorada
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Color no Igualado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de Rayones
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Carrocería con golpes
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos

☒ Logos en buen estado

☒ Exceso de rociado

☒ Daños por granizo

☒ Lluvia ácida

Antena/radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Estribos	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena/teléfono	<input checked="" type="checkbox"/>	Guardafangos	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena/C.B.	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Sist. de Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces Exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejos Laterales	<input checked="" type="checkbox"/>

The image contains four line drawings of vehicles arranged in a 2x2 grid. The top-left drawing is a station wagon viewed from the rear three-quarter angle. The top-right drawing is a pickup truck viewed from the rear three-quarter angle. The bottom-left drawing is a station wagon viewed from the front three-quarter angle. The bottom-right drawing is a pickup truck viewed from the front three-quarter angle.

Notas: \_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No 16352