

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre WMO IMSS		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por SAH
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	Recibido Fecha: 13/10/22 AM Hora: 18:00
Email		Gasolina entrada LL <input checked="" type="checkbox"/> 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida LL <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Año 2020	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BCO	Placas LXX 4869	# Económico A368
Km Entrada 64,482	Km Salida	VIN 3C4CPY96H9LC352312			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# 4)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio ✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A	Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tapas de Rin Z
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Extinguidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

VIBRA AL FREMAR

AKOMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14049