

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CPE poniente		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por Shel
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4	
Año 2009	Marca Ford	Modelo F450	Color Blco	Placas MTB707B	# Económico 95133
Km Entrada 112,032	Km Salida	VIN 3FTGT46279EA65983			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF ✓	IT NA	DF ✓	DT NA
Asientos	✓	NA	✓	NA
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	NA
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	NA
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	NA
Tapetes (# 2)	✓		A.C./Climatizador	✓
Radio	X		Espejo Retrovisor	✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☒ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☐ Cables para Corriente


☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

reparación escape
lavado y engrasado

AKEMAS
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12945