

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Casanova		Particular Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		Odes 506582	
Dirección		Ciudad Colima		Estado Colima	
C.P.	Tel. Fijo	Contacto Carmen Rebolledo		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada Lit. <u>3/4</u> % <input checked="" type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida Lit. <u>3/4</u> % <input checked="" type="checkbox"/> 1/4	
Año 2020	Marca Nissan	Modelo NP300	Color Blanco	Placas NTF6743	# Económico
Km. Entrada 109 996		Km. Salida 109 003		VIN 3N6AD33A7LK808421	
Compromiso para		Fecha: 21/08/22		Hora: 12:00	
Fecha:		Hora:		Salida	
				31/08/22	
				AM	

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___		Elevadores Eléctricos	___
Luces Interiores	___		Seguros Eléctricos	___
Tapetes (# ___)	___		A.C./Climatizador	___
Radio	___		Espejo Retrovisor	___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

Técnico

Firma de Supervisión:

Cia. Seg.

Figure 1

Sinistro No.

Ajustador


CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☐ Decolorada
☐ ☐ Color no Igualado
☐ ☐ Exceso de Rayones
☐ ☐ Pequeñas Grietas
☐ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado
☐ ☐ Exceso de rociado
☐ ☐ Daños por granizo
☐ ☐ Lluvia ácida
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____



Nota: Fuga de aceite por tapón de Carter y filtro de aceite, se recomienda reemplazo de batería, terminales de batería en mal estado

Indicaciones del Cliente:

Revisar amortiguadores delanteros (se siente vibración en el volante, mayor tiempo en el frenado, dificultad para controlar el vehículo en curvas), Checar suspensión (orquillas y bojes ya que suenan o se siente un golpe y no suben como debe ser)

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Coni Torres

Recibo por

Def. FABRILIO

Firma del Cliente

AKEMAS
AERIAL EQUIPMENT & SUPPLY

SECO IMPORTS, S.A. DE CV
PUNTO DE ACAPULCO 8370, C.D. TENDERO, C.P. 58327, MICHOACÁN, MÉXICO
TEL. 3330 505577 50505128

No. 0001