

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Casanova Procuraduría Agraria		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por Belo
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año 2020	Marca Chevrolet	Modelo Auco	Color BCO	Placas NU27509	# Económico
Km Entrada 40,162	Km Salida	VIN LSGHD52H7LD071494			Compromiso para
					Fecha: AM
					Hora: PM
					Salida
					Fecha: AM
					Hora: PM
					Técnico
					Firma de Supervisión:

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO









- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> Llanta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tapas de Rin |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gato |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Extintidor |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| SI | NO | SI | NO |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

- | | |
|------------------|-------------------|
| Antena/radio | Estribos |
| Antena/teléfono | Guardafangos |
| Antena/C.B. | Parabrisas |
| Sist. de Alarma | Limpiaparabrisas |
| Luces Exteriores | Espejos Laterales |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Servicio de los 40 Km
Cambio de 4 llantas

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIJUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13807