

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCION		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>	OdeS	ID: 4
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ		Ciudad MORELIA	Estado MICHOACAN	Escrito Por ZONA MORELIA
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email hugo.rangel@cfe.mx		Gasolina entrada LT 3/4 1/4	Gasolina salida LT 3/4 1/4	Recibido Fecha: 10/11/22 AM Hora: PM
Año 2006	Marca Ford	Modelo Courier	Color BLANCO	Placas MU2500F
Km Entrada 171,882	Km Salida 171,882	VIN 985298	# Económico 80370	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
				Salida Fecha: 10/11/22 AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos F
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador N/A
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	—	Estribos	N/A
Antena/teléfono	—	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	—	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☒ Llanta de Refacción
 - ☒ Tapas de Rin
 - ☒ Candado de Ruedas
 - ☒ Gato
 - ☒ Llave para Tuercas de Rueda
 - ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☒ Extinguidor
 - ☒ Cables para Corriente
 - ☒ Estuche de Herramientas
 - ☒ Tarjeta de Circulación
 - ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

- | | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas: NINGUNA

Indicaciones del Cliente:

Mant. Correctivo
Llanta porchada / Balero doble

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

ACC

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO REPULSA S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO EST. CO. THOMAS, C.P. 38557, MORELIA, MICH.
TEL: (443) 526-5377 / 526-5378

No. 0001