

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección				Ciudad	Estado	Escrito Por SAH
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido Fecha: 20/4/22 AM Hora: 18:00 PM
Email				Gasolina entrada LL 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4	Gasolina salida LL 3/4 <input type="checkbox"/> 1/4	Compromiso para Fecha: 22/4/22 AM Hora: 5:06 PM
Año 2007	Marca FORD	Modelo F250	Color BCO M41919	Placas 87671	# Económico	Técnico ILDEFONSO
Km Entrada 255,202	Km Salida	VIN 3FTCFE17W32MA30906				Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MIA	✓	MIA
Asientos	✓	MIA	✓	MIA
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación


☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio ✓	Estribos ✓
Antena/teléfono ✓	Guardafangos ✓
Antena/C.B. ✓	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO DE CUBA.
NO GIRAN LAS RUEDAS CON EL VOLANTE.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINAJERO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12788