

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>FORZA RUCIA MORELIA</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <b>SAH</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>DANIEL SOLANO</b>	Tel. Celular <b>4431370542</b>	Recibido Fecha: <b>2/2/23</b> AM Hora: <b>9:30</b> PM
Email	Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	# Económico	
Año <b>2022</b>	Marca <b>MITSUBISHI</b>	Modelo <b>L200</b>	Color <b>NEGRO</b>	Placas <b>MC570AY</b>
Km Entrada <b>581011</b>	Km Salida	VIN <b>MMBMLV5C5NHC031923</b>	# Económico <b>PM146</b>	

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos <b>N/A</b>
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <b>4</b> )	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos <b>N/A</b>
Antena/teléfono	<b>N/A</b>	Guardafangos <b>N/A</b>
Antena/C.B.	<b>N/A</b>	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales ✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Extinguidor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**FRENOS**

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14763**