

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comision		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>	Ods	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por
C.P. 38670	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: 12-Julio-22 AM
Email	Gasolina entrada L 1/4 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida L 1/4 3/4 1/2 1/4	Hora: 13:00 PM
Año 2020	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GT-53934
Km Entrada 66796	Km Salida	VIN 3GCNW9EH8L6270360	# Económico S/N	
Fecha:		Hora:		AM
Fecha:		Hora:		PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos X
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos X
Luces interiores	✓			Seguros Eléctricos X
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador X
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	X
Antena/teléfono	X	Guardafangos	X
Antena/C.B.	X	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	X	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuerca de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

AKEMAS
RED MEXICANA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO 4020, DOL. TITANAL, C.P. 38670, MORELIA, MICH.
TEL. (441) 526-1177 / 526-5576

No. 0001

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

AKUMAS

Nombre: CFE Comision Fecha: 12-Julio-22 VIN: 3GCNW9EH8LG270360
 Año: 2020 Marca/Modelo: Chevrolet Silverado Color: Blanco Placas: GT-5393-A Económico: SIN Kilometraje: 66,796

Nombre del Técnico: Rogelio / Juan Pablo

FALLAS REPORTADAS:

- Servicio Apinacion
- frenos

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1		Jgo balata delantera ceramic			\$1280
2	2		Rectificar disco delantero			\$280
3		1	Instalacion Mano de obra			\$250
4	1		Jgo balata trasera ceramic			\$1260
5	2		Rectificacion disco trasero			\$280
6		1	Instalacion Mano de obra			\$250
7	1		Filtro Aire			\$360
8	1		Filtro Aceite			\$160
9	6L		Aceite Sint			\$990
10	1		Bateria			\$2340
11		1	Servicio Apinacion			\$500
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$7950

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: