

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE Zinapécuaro</b>		Particular Fotilla: <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4	
Año <b>2018</b>		Marca <b>International</b>		Modelo <b>4300</b>		Color <b>Blanca</b>	
Km Entrada <b>22 351</b>		Km Salida		VIN <b>3H A N M A A R 1 J 2 5 4 0 1 7 6</b>		Placas <b>UV-8761-G</b>	
						# Económico <b>106 251</b>	

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (# )	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/telefono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

**VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas




## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☐ Decolorada  
☐ ☐ Color no Igualado  
☐ ☐ Exceso de Rayones  
☐ ☐ Pequeñas Grietas  
☐ ☐ Carrocería con golpes  
☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado  
☐ ☐ Exceso de rociado  
☐ ☐ Daños por granizo  
☐ ☐ Lluvia ácida  
☐ ☐ \_\_\_\_\_



Notas:

Indicaciones del Cliente:

## Afinación

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Adrian Castro Juarez  
Recibo por

Firma del Cliente



100 IMPULSA, S.A. DE C.A.  
 PAVIMENTOS ACADOLAC, 11229, CGL, TUNHUAC A VÍAS NACIONALES, 4023  
 TEL: (443) 520-5177 / 520-5178

No. 10ACF04