

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CPE SUR		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada __LL__3/4__½__1/4		Gasolina salida __LL__3/4__½__1/4	
Año 2004		Marca CHEVROLET		Modelo SILVERADO		Color ROJO	
Km Entrada 139,795		Km Salida		VIN 1GCEC14R642203132		Placas MU2336F	
						# Económico 70173	
Recibido Fecha: 25/11/23 AM				Hora: 19:30			
Compromiso para				Fecha: AM			
				Hora: PM			
Salida				Fecha: AM			

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___		Elevadores Eléctricos	___
Luces Interiores	___		Seguros Eléctricos	___
Tapetes (# ___)	___		A.C./Climatizador	___
Radio	___		Espejo Retrovisor	___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA









SI	NO
----	----

- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado
☐ ☐ Exceso de rociado
☐ ☐ Daños por granizo
☐ ☐ Lluvia ácida
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____

Cla. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas:

Indicaciones del Cliente:

522510

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTIVA

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 15402