

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01493

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE NORTE		OdeS AKU1682	ID CFE norte
					Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/2	Gas. Salida 1/2	
Año 2011	Marca Nissan	Modelo NP300	Color Blanco	Placas NF6004C	#Económico 98666
KM Entrada 228114		KM Salida 228114		VIN 3N6PD21Y5BK016481	

D = Dañada ✓ = Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	F	N/A	F	N/A
Asientos	F	N/A	F	N/A
Consola Central	F			Claxon F
Tablero	F			Quemacocos N/A
Toldo	F			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores				Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	2 O			A.C./Climatizador F
Radio	F			Espejo Retrovisor F

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ ☐ Llantas de Refacción
☐ ☒ Cubreruedas
☐ ☒ Candado de Ruedas
☒ ☐ Gato
☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ ☐ Triángulo de Seguridad
☒ ☐ Extintuidor
☐ ☒ Cables para Corriente
☐ ☒ Estuche de Herramientas
☒ ☐ Tarjeta de Circulación
☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

TR

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	F	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	F
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	F
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	F
Luces Exteriores		Espejos Laterales	F

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

TR

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: No prende

AKEMAS
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328. COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182