

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE NORTE</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año <b>2004</b>	Marca <b>Chevrolet</b>	Modelo <b>Silverado</b>	Color <b>Bco</b>	Placas <b>MU2340F</b>	# Económico <b>70170</b>
Km Entrada <b>302013</b>	Km Salida	VIN <b>19CEC14X54Z204675</b>			

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	/	NA	/	NA
Consola Central	/			Claxon /
Tablero	/			Quemacocos NA
Toldo	/			Elevadores Eléctricos NA
Luces Interiores	/			Seguros Eléctricos NA
Tapetes (#)	F			A.C./Climatizador /
Radio	/			Espejo Retrovisor /

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	D
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente


☐ ☒ Estuche de Herramientas

☒ ☐ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Notas:

---



---



---



---

Indicaciones del Cliente:

**Tira liquido de frenos**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente



ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINAJERO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 15642**