

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CASANOVA ESTAFETA</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <b>SMN</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Recibido Fecha: <b>8/12/22</b> Hora: <b>9:00</b> PM
Año <b>2020</b>	Marca <b>TOYOTA</b>	Modelo <b>HIACE</b>	Color <b>BLU</b>	Placas <b>CD24896</b>
Km Entrada <b>55,603</b>	Km Salida	VIN <b>JTFAMHCPXL6002449</b>	# Económico	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	<b>N/A</b>	✓	<b>N/A</b>
Asientos	✓	<b>N/A</b>	✓	<b>N/A</b>
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos <b>N/A</b>
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <b>2</b> )	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llantas de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación









☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio ✓	Estribos <b>N/A</b>
Antena/teléfono <b>N/A</b>	Guardafangos <b>N/A</b>
Antena/C.B. <b>N/A</b>	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma <b>N/A</b>	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓



Notas:

Indicaciones del Cliente:

**SERVICIO**  
**FRENOS**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INDEPENDENCIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14441**