

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		Citas		ID:	
Dirección			Ciudad		Estado		Escrito por SM	
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular			
Email			Gasolina entrada LL 3/4 % 1/4 <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina salida LL 3/4 % 1/4			
Año 2020	Marca NISSAN	Modelo NP300	Color BCO	Placas MV 5425H	# Económico 0623			
Km Entrada 75,039	Km Salida	VIN 3N6AD33AKLK849173						

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos MA
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# 14)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO


Antena/radio	✓	Estribos MA
Antena/teléfono MA		Guardafangos MA
Antena/C.B. MA		Parabrisas
Sist. de Alarma MA		Limpiaparabrisas
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llanta de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tapas de Rin
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Extintidor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

LLANTAS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS: (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15121