

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01593

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE ACAMBARO		OdeS AKU1769
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ				
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4
Año 2010	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GH7889C #Económico 95482
KM Entrada 230247		KM Salida 230247		VIN 3GCPCPBC5AG106398

ID ACAMBARO
Escrito por SALVADOR HR
Recibido 2024-08-27 21:08:00
Compromiso para 2024-08-27 22:08:00
Salida 29/8/24 7:45
Técnico
Firma de Supervisión
Cia. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	R			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes	1 ✓			A.C./Climatizador O
Radio	D			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO



SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llantas de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cubreruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Extintuidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Placas

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	O	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	O	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*[Firma]*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: **SERVICIO**

**AKEMAS**  
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328. COL. RINCON DEL  
ANGEL. C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182