

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		CFE SUR		Particular Flotilla		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección						Ciudad		Estado		Escrito Por SPM	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto				Tel. Celular			
Email						Gasolina entrada _LL_3/4_ _%_1/4		Gasolina salida _LL_3/4_ _%_1/4		Recibido Fecha: 26/4/23 AM	
Año		Marca		Modelo		Color		Placas		Hora: 17:00 (PM)	
2008		NISSAN		PICKUP		BECO		NA30200		Compromiso para Fecha: AM	
Km Entrada		Km Salida		VIN						Hora: PM	
186,674				3N60012328501		4350				Salida Fecha: AM	

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon —
Tablero	—			Quemacocos —
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	—
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	—
Tapetes (# —)	—		A.C./Climatizador	—
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA









SI NO

- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado  
☐ ☐ Exceso de rociado  
☐ ☐ Daños por granizo  
☐ ☐ Lluvia ácida  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

Cla. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas: \_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO

**AKUMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMATIZIT

**ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.**  
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 15407