

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: <u>Casanova Isste Zamora</u>		Particular <input type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección:		Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	Estado	Escrito Por: <u>Beto</u>
Ciudad	Tel. Fijo		Contacto	Recibido
Email		Tel. Celular		Fecha: <u>29/6/22</u> AM
Año: <u>2017</u>		Gasolina entrada	Gasolina salida	Hora: <u>10:05</u> PM
Marca: <u>Ford</u>	Modelo: <u>Transit 250</u>	Color: <u>BCO</u>	Placas: <u>NB2218AT432</u>	# Económico
Km Entrada: <u>169,235</u>	Km Salida	VIN: <u>1FTYR1CM3HKA93416</u>		Compromiso para
				Fecha: <u>30/6/22</u> AM
				Hora: PM
				Salida: <u>4/7/22</u> AM
				Fecha: <u>7:46</u> PM
				Técnico: <u>J. CESAR</u>
				Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF <input checked="" type="checkbox"/>	IT <u>N/A</u>	DF <input checked="" type="checkbox"/>	DT <u>N/A</u>
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>N/A</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>N/A</u>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>		Claxon	<u>D</u>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>		Quemacocos	<u>N/A</u>
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>		Elevadores Eléctricos	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>		Seguros Eléctricos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapetes (# <u> </u>)	<u>F</u>		A.C./Climatizador	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>		Espejo Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>N/A</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Sist. de Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces Exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejos Laterales	<input checked="" type="checkbox"/>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Revisar cuartos traseros

Claxon no funciona adecuadamente

Aire acondicionado no funciona

Sellar parabrisas se filtra el agua

Deposito de agua de limpiaparabrisas roto

Revisar balatas y frenos.

Posible rectificación de discos vibra al frenar

AKUMAS

AKA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINAJERO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13327