

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00718

Usuario CFE SUR		OdeS AKU1051		ID SUR
				Escrito por SALVADOR HR
Recibido 2024-04-29 22:04:00				
Compromiso para 2024-04-29 23:04:00				
Salida 30/04/24 4:35				
Técnico				
Firma de Supervisión				
Cia. Seg.				
Tel. Seg.				
Siniestro No.				
Ajustador				

Calle CALLES DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ		C.P. 06600		Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangel@cfesur.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/2	Gas. Salida 1/2	
Año 2008	Marca Ford	Modelo COURIER	Color Blanco	Placas NF5850C	#Económico 80373
KM Entrada 179713		KM Salida 179713		VIN 9BFBT32N267985353	

D = Dañada  
 O = Operacional  
 F = Falta objeto

✓ = Sin daño visible  
 R = Reparación necesaria  
 N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



☒ Llantas de Refacción  
☒ Cubreruedas  
☒ Candado de Ruedas  
☒ Gato  
☒ Llave para Tuercas de Rueda  
☒ Triángulo de Seguridad  
☒ Extintidor  
☒ Cables para Corriente  
☒ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

9

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: CLUTCH

**AKEMAS**  
 ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
 ANGEL. C.P. 58337  
 MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182